


Grietas y fisuras de trazado horizontal en muros y/o paramentos verticales
Zonas con desprendimientos de piezas cerámicas de fachada
Fotografías



FACHADA PRINCIPAL. SURESTE



TÍTULO DEL PROYECTO:

REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADAS DE LA FACULTAD DE
AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

FECHA:

JUNIO 2022

FORMATO:

A3

TÍTULO DEL PLANO:

REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADA PRINCIPAL

PLANO Nº


AMB-01

ESCALA:

S/E

Código Seguro De Verificación	KH0S4x7QnWw6oBtbrCQCgQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alberto Ruiz Sánchez		Firmado	23/06/2022 18:30:37
	Miguel Angel Sánchez Ranera		Firmado	23/06/2022 18:06:39
	Carlos Chamorro Cuenca		Firmado	23/06/2022 17:04:42
	Elena Martínez Pérez-Herrera		Firmado	23/06/2022 16:53:37
			Página	1/5
Observaciones				
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KH0S4x7QnWw6oBtbrCQCgQ==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			






FACHADA POSTERIOR, NOROESTE

Código Seguro De Verificación	KH0S4x7Qnww6oBtbrCQCgQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alberto Ruiz Sánchez		Firmado	23/06/2022 18:30:37
	Miguel Angel Sánchez Ranera		Firmado	23/06/2022 18:06:39
	Carlos Chamorro Cuenca		Firmado	23/06/2022 17:04:42
	Elena Martínez Pérez-Herrera		Firmado	23/06/2022 16:53:37
Observaciones			Página	2/5
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KH0S4x7Qnww6oBtbrCQCgQ==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Grúas y fisuras de trazado horizontal en muros y/o paramentos verticales
Zonas con desprendimientos de piezas cerámicas de fachada
Fotografías



FACHADA LATERAL SUROESTE

PLANO Nº
AMB-03
ESCALA:
S/E

TÍTULO DEL PLANO:
REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADA LATERAL SUROESTE

FECHA:
JUNIO 2022
FORMATO:
A3


TÍTULO DEL PROYECTO:
REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADAS DE LA FACULTAD DE
AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Universidad
de Alcalá
Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la UAH

Código Seguro De Verificación	KH0S4x7QnWw6oBtbrCgQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alberto Ruiz Sánchez		Firmado	23/06/2022 18:30:37
	Miguel Angel Sánchez Ranera		Firmado	23/06/2022 18:06:39
	Carlos Chamorro Cuenca		Firmado	23/06/2022 17:04:42
	Elena Martínez Pérez-Herrera		Firmado	23/06/2022 16:53:37
Observaciones			Página	3/5
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KH0S4x7QnWw6oBtbrCgQ==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



Gradas y fisuras de trazado horizontal en muros y/o paramentos verticales
Zonas con desprendimientos de piezas cerámicas de fachada
Fotografías



FACHADA LATERAL, NORESTE

PLANO Nº
AMB-04
ESCALA:
S/E

TÍTULO DEL PLANO:
REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADA LATERAL NORESTE

FECHA
JUNIO 2022
FORMATO:
A3

TÍTULO DEL PROYECTO:
REPARACIÓN DE FISURAS EN FACHADAS DE LA FACULTAD DE
AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Universidad
de Alcalá
Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de la UAH

Código Seguro De Verificación	KH0S4x7QnWw6oBtbrCgQ==		
Firmado Por	Alberto Ruiz Sánchez	Firmado	23/06/2022 18:30:37
	Miguel Angel Sánchez Ranera	Firmado	23/06/2022 18:06:39
	Carlos Chamorro Cuenca	Firmado	23/06/2022 17:04:42
	Elena Martínez Pérez-Herrera	Firmado	23/06/2022 16:53:37
Observaciones	Página 4/5		
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/KH0S4x7QnWw6oBtbrCgQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



