



Universidad
de Alcalá



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURA DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE MUJERES “LA GALERA” DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

D: PLANOS

OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
SEPTIEMBRE DE 2022

Código Seguro De Verificación	P3vICAyNOsr6SPAZNyyvew==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Sánchez Ranera	Firmado	12/09/2022 10:43:21
	Elena González Martínez	Firmado	08/09/2022 13:59:35
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/P3vICAyNOsr6SPAZNyyvew==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





INDICE DE PLANOS		
SIT01	Plano de situación	
EA01	Estado actual	Cotas y superficies Planta baja y primera
EA02	Estado actual	Cotas y superficies Planta segunda y tercera
EA03	Estado actual	Cotas y superficies Planta bajocubierta y cubierta
EA04	Estado actual	Plantas. Análisis constructivo. Materiales
EA05	Estado actual	Nave norte. Plantas
EA06	Estado actual	Nave norte. Alzados
EA07	Estado actual	Nave este Plantas
EA08	Estado actual	Nave este Alzados
EA09	Estado actual	Nave sur Plantas
EA10	Estado actual	Nave sur Alzados
EA11	Estado actual	Nave oeste Plantas
EA12	Estado actual	Nave oeste Alzados
EA13	Estado actual	Nave norte Patologías. Plantas
EA14	Estado actual	Nave norte Patologías Alzados
EA15	Estado actual	Nave este Patologías. Plantas
EA16	Estado actual	Nave este Patologías Alzados
EA17	Estado actual	Nave sur Patologías. Plantas
EA18	Estado actual	Nave sur Patologías Alzados
EA19	Estado actual	Nave oeste Patologías. Plantas
EA20	Estado actual	Nave oeste Patologías Alzados
EA21	Estado actual	Nave norte Sección constructiva
EA22	Estado actual	Nave este Sección constructiva
EA23	Estado actual	Nave este Sección constructiva
EA24	Estado actual	Nave sur Sección constructiva
EA25	Estado actual	Nave sur Sección constructiva
EA26	Estado actual	Nave oeste Sección constructiva
ER01	Estado reformado	Nave norte Intervenciones. Plantas
ER02	Estado reformado	Nave norte Intervenciones. Alzados y secciones
ER03	Estado reformado	Nave este Intervenciones. Plantas
ER04	Estado reformado	Nave este Intervenciones. Alzados y secciones
ER05	Estado reformado	Nave sur Intervenciones. Plantas
ER06	Estado reformado	Nave sur Intervenciones. Alzados y secciones
ER07	Estado reformado	Nave oeste Intervenciones. Plantas
ER08	Estado reformado	Nave oeste Intervenciones. Alzados y secciones
ER09	Estado reformado	Listado Intervenciones
ER10	Estado reformado	Medios auxiliares y sistemas de trabajo
ER11	Estado reformado	Resumen estructuras
SS01	Seguridad y salud	Plano de implantación de obra
SS02	Seguridad y salud	Seguridad y salud Posicionamiento de medios
SS03	Seguridad y salud	Apeos y sujeciones en volumen
GR01	Gestión Residuos	Residuos Zonas de acopios y residuos

Código Seguro De Verificación	P3vICAyN0sr6SPAznYyvew==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Sánchez Ranera	Firmado	12/09/2022 10:43:21
	Elena González Martínez	Firmado	08/09/2022 13:59:35
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/P3vICAyN0sr6SPAznYyvew==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

